



## **Mario López realiza recorrido por la JAD con el fin de constatar su estado**

---

**Para conocer el estado en que se encuentra la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, el alcalde Mario Alberto López Hernández realizó un recorrido por la toma del río Bravo, las plantas potabilizadoras 1 y 2, tanques elevados, estaciones de bombeo y una de las plantas de tratamiento de aguas residuales.**

El edil fue acompañado por el Ing. Guillermo Lash de la Fuente, el gerente de la paramunicipal, y por integrantes del Consejo, con el propósito de constatar el funcionamiento de la infraestructura y trabajar conjuntamente en proyectos que permitan dar mejores servicios a los matamorenses.

El alcalde comentó a los medios de comunicación que desde el inicio de su mandato, ha querido verificar el estado que guardan las instalaciones, "para poder actuar donde se tenga que hacerlo, con la finalidad de que los matamorenses cuenten con un servicio de calidad".

Anunció que se reunirá con la directora general de la Comisión Nacional de Agua, Blanca Cisneros Jiménez, para presentarle proyectos que requiere Matamoros en materia de infraestructura hidráulica, así como la tercera planta potabilizadora de agua.

Mario López inició el recorrido en la obra de toma ubicada en el bordo del río Bravo, lugar donde comienza el proceso de tratamiento del agua que reciben los ciudadanos.

Continuando con visitas a las plantas potabilizadoras 1 y 2, donde se da tratamiento al líquido, aplicando las substancias que debe tener el agua antes de enviarlo a los domicilios y comercios de la ciudad.

El presidente municipal visitó el tanque elevado ubicado en la avenida Marte. R. Gómez con capacidad de 3 mil 800 metros cúbicos, el cual se encuentra inactivo, pero es necesario reactivarlo para ofrecer un mejor servicio en las colonias del sur-poniente.

Así mismo, visitó el tanque elevado ubicado en la colonia Campestre del Río 2, que también cuenta con problemas en su funcionamiento.

Finalizó su recorrido visitando la planta tratadora de aguas residuales este, ubicada en el oriente de Matamoros, que tiene fallas en su operación, requiriendo la reparación de un caído que se encuentra a unos cuantos metros de la planta, así como la llegada del cárcamo conocido como estación 42.

Esta planta también requiere desazolvar una de las lagunas de sedimentación ya que está próxima a colapsarse.

Al finalizar el recorrido, el jefe edilicio instruyó al gerente de la JAD que elabore un listado con los requerimientos de infraestructura que solicita la paramunicipal, con el propósito de gestionar los recursos en la Ciudad de México y solucionar los problemas que se tienen para brindar un servicio de calidad a los matamorenses.